
Subject: Re: IT8212 Module (P-ATA)
Posted by [vaverin](#) on Thu, 02 Mar 2006 06:47:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hello Stefan

I believe, easiest way is following:

- download Source RPM ovzkernel-2.6.15-025stab014.1.src.rpm
- install it by using
rpm -ihv ovzkernel-2.6.15-025stab014.1.src.rpm
- go to /usr/src/redhat/SOURCES directory and fix the config files: replace in
kernel-2.6.15-025stab014-i686-enterprise.config.ovz
kernel-2.6.15-025stab014-i686-smp.config.ovz
kernel-2.6.15-025stab014-i686.config.ovz
files string
CONFIG_BLK_DEV_IT821X is not set
to
CONFIG_BLK_DEV_IT821X=y
- go to the /usr/src/redhat/SPEC directory and change kernel version in kernel-ovz.spec file:
for example replace
%define ksubrelease 1
to
%define ksubrelease 1.custom
- use rpmbuild -bb kernel-ovz.spec. it will build 3 new ovzkernel rpm packages in
/usr/src/redhat/RPMS/i686 directory.

Thank you,
Vasily Averin
